Anleitung I User Guide

Glasfaserkabel-Entmanteler
Fibre Optics Cable Stripper
Fibre Strip DC I No. 30700

Glasfaserkabel-Entmanteler für einfaches Entfernen des Außenmantels von Glasfasern mit Stützelementen im Außenmantel, z. B. DAC-Direct-Access-Cable. Arbeitsbereich bis 5,9 mm Ø.

Fibre Optic cable stripper for easy dismanteling of the sheathing of fibre optic cables with integrated strain relief supports, e. g. DAC-Direct-Access-Cables. Max. 5,9 mm Ø.



A

Sperre (A) lösen und Werkzeug öffnen


Release the closing catch (A) and open the tool.



B


Kabel bis zur gewünschten Länge (Skalierung innen 5-20mm) in Klinge (Kopfmarkierung 2) einlegen, Werkzeug schließen, Außenmantel mit mehrfachem Umrunden einschneiden und die beiden Stützelemente durchtrennen.

Abgetrennten Außenmantel mit Werkzeug fassen und abziehen.



Insert cable at requested stripping length (scale 5-20 mm inside) into stripping blades (headmarking 2), cut sheathing by turning the tool a few times around the cable and cut through the 2 strain relief supports.

Grip the separated sheathing piece with the tool and tear it off.



Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!

Warning: Never use tool on or near live electrical circuits!

Video scan

INST_WEB_30700 0214

JOKARI-Krampe GmbH
Abisolierwerkzeuge
An der Vogelrute 34
59387 Ascheberg-Herbern, Germany

Tel. +49 2599 1289
Fax +49 2599 7151
info@jokari.de I www.jokari.de

facebook skype YouTube 8+