TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

NORMÁL BEÉPÍTÉS



MUNKALAP ALÁ SZERELÉS



A LYUKFÚRÓ FŰRÉSZ GYÉMÁNT FÚRÓFEJJEL, 35 MM-ES ÁTMÉRŐ

B CSILLAGFEJŰ CSAVARHÚZÓ

C CSAVAROZZA BE A RÖGZÍTŐKET KERESZT MINTÁBAN, A SZÁMOKKAL JELÖLT SORRENDBEN

D A MUNKALAP ALSÓ FELÜLETE

E A RÖGZÍTŐK FELCSAVAROZÁSA UTÁN MEGFORDÍTHATJA A MUNKALAPOT A FELSZERELT MOSOGATÓTÁLCÁVAL.

FLEXI FIX FÖGZÍTÉSI RENDSZER ELLECI MOSOGATÓTÁLCÁKNÁL





Az új FLEXI FIX rendszerrel egyetlen készlettel tudjuk biztosítani a mosogatóink különböző magasságú munkalapokba való beépítését.
Az új FLEXI FIX rögzítési rendszer egy vastag műanyag, biadhesive szalagból áll, amely illeszkedik a különböző magasságú munkalapokhoz.

A FLEXI FIX három különböző speciális megoldást kínál a mosogatótálcák beszereléséhez, a munkalapok magasságától függően.

A MEGOLDÁS

25-45 mm magasságú munkalapokba történő beszerelés esetén. Ebben az esetben elég a két betétet a mosogató előfúrt furatába becsavarni, majd végül becsavarni a főcsavart.



B és C MEGOLDÁS

B MEGOLDÁS a 10 és 20 mm közötti magasságú munkalap esetében. C MEGOLDÁS a 15 és 25 mm közötti magasságú munkalapok esetében. Ebben a két esetben a műanyag vastag ragasztószalagon keresztül kell rögzíteni a mosogatót a munkalaphoz, majd csavarni kell a csavarokat, amíg a mosogató stabilan nem illeszkedik a munkalaphoz.



UTASÍTÁSOK A KOMPOZIT MOSOGATÓTÁLCÁK HAJLÁSÁNAK MÉRÉSÉRE

Ez az üzemeltetési utasítás a kompozit anyagból készült mosogatótálcák hajlásának pontos módszertani mérését hivatott meghatározni. Az alábbi táblázat a különböző típusú mosogatótálcák kompozit anyagában elviselhető hajlási tartományt tartalmazza:

116 CM	
Mosogatótálcák	**Max. hajlás**
	**6 mm**
100 CM	
Mosogatótálcák	**Max. hajlás**
	**5 mm**
86 CM	
Mosogatótálcák	**Max. hajlás**
	**4 mm**
< 86 CM	
Mosogatótálcák	**Max. hajlás**
Minden olyan mosogatótálcához, melynek hosszú oldala 86 cm-nél rövidebb	**3 mm**

Emesso da RQ: ***Approvato da TEC:***

HELYES MÉRÉS

A Mosogatótálcák hajlásának pontos mérésénél a következő lépéseket kövesse:

- Helyezze a mosogatótálcát egy sík felületre, amely megfelel a furat méreteinek:

- Helyezze a tolómérőt a legnagyobb hajlásra és mérje meg




A mérés ily módon történő elvégzésével az eredmény teljesen megbízhatónak tekinthető.

HELYTELEN MÉRÉS

- **A helytelen mérés típusai lejjebb láthatók.**

Ha a tolómérőt a legnagyobb hajlásra helyezi, az eredmény jelentősen megváltozik.



- **A mosogatótálca mérése vízszintesen a hosszú oldalra fektetve**

Ebben az esetben is a tolómérőt a legnagyobb hajlásra helyezve a mérés eredménye megváltozik és nem lesz pontos.

KÖVETKEZTETÉSEK

„*A helyes mérés*” az egyetlen mérési szabvány. Alternatív módszerek nem tekinthetők megbízhatónak.

Emesso da RQ: ***Approvato da TEC:***